

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ОЦ

«Перспектива»



И.Луконина

20 » \_\_\_\_\_ марта 2024г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_  
**МБОУ ОЦ «Перспектива»**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование(вид) объекта:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа

**1.2. Адрес объекта:** 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 1а

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 и 2 этажей, 3497,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10968 кв.м

**1.4. Год постройки здания** 2-х этажного - 1980, 1984 3 последнего капитального ремонта - 2001 г, 2001-системы отопления, 2006г.- ремонт кровли.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2025\_\_, капитального -

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа МБОУ ОЦ «Перспектива»

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 692778 Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 1а

**1.8. Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность)

**1.9. Форма собственности** (государственная, негосударственная)

**1.10. Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная)

**1.11. Вышестоящая организация** (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Артемовского городского округа

**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты** 692760, Приморский край, г. Артем ул. Кирова, 48, т. 8(42337) 4-74-52

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**(по обслуживанию населения)

**2.1 Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

**2.2 Виды оказываемых услуг:** гимназия предоставляет муниципальные услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Артемовского городского округа (включая платные дополнительные образовательные услуги)

**2.3 Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

**2.6 Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 человек в одну смену

**2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_да\_\_\_**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Муниципальный автобус № 14 «Артем – Заводской»; № 16 «Артем – Суражевка – Заводской», остановка д/к «Индустрия», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет, частично),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр на месте пересечения тротуара с дорогой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ № П/П	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О,У,Г,С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,У,Г,С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У,Г,С); ВНД (К, О.)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР требуется капитальный ремонт асфальта
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2025-2029 гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности учреждения и прилегающей территории для МГН, инвалидов К,О,У,Г.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптация учреждения и прилегающей территории для МГН, инвалидов К,Г,О,У

**4.4. Для принятия решения требуется, (нужное подчеркнуть):**

Согласование

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_

Нет заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_ - сайт Департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе,**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
отдела по Артёмовскому  
городскому округу  
департаamenta труда  
и социального развития  
Приморского края

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_**

**Артёмовский городской округ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артёмовского городского округа**

1.2. Адрес объекта **Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здания на **2 этажах, 3497 кв.м.**;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **10968 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1980,1984,**

последнего капитального ремонта –ремонт асфальтобетонного покрытия 2016г,ремонт ограждения 2016г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2025 год, капитального -г*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артёмовского городского округа**

краткое наименование **МБОУ ОЦ « Перспектива»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

**692764 Приморский край, г.Артём, ул. Михайловская,1а**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

**Виды оказываемых услуг:** гимназия предоставляет муниципальные услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на

территории Артемовского городского округа (включая платные дополнительные образовательные услуги)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы №1 4, Артем-Заводской до остановки «Индустрия».  
-(Завдской-Артем (Центральная остановка)); муниципальный автобус №16 Артем-  
Суражевка- Заводской.(Заводской-Суражевка-Артем)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

автобус маршрута № 14: 300 м

автобус маршрута № 16: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

уклон дороги более 10% \_\_

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

дорога без тротуаров, имеются участки без асфальтового покрытия с ямами и канавами

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ №	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на	№ фото

п/п		категорий инвалидов**	плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, У, Г), ВНД (К)	28	7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	27,41, 34	8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ ( У, Г), ВНД (О,К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	4,33	17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		19,20,21, 22,23,24

\*\*Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Φοτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
При обустройстве специально выделенного пути от остановки общественного транспорта до входа на территорию и по территории, прилегающей к зданию, будет доступен для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт, решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный (текущий) ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ до 2030 года.

в рамках исполнения плана капитального (текущего) ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется \_\_\_\_\_

4.4.6. \_\_\_\_\_ другое

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе. (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>6</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа

- поэтажные планы, технический БТИ на нежилое помещение, план земельного участка на листах;

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор \_\_\_\_\_ Луконина М.М. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Артёмовскому городскому округу департамента труда и социального развития

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

председатель общества инвалидов г. Артёма Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов:



**I Результаты обследования:**


**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**

Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1,2,3	Пешеходная зона выделена.) Проезд предназначен для автомобильного транспорта. Дорожное полотно заасфальтировано	К, С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		4,5	Дорожное полотно заасфальтировано	К, С		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка и парковка			
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, С	Обустроить автостоянку и парковку.	






Фото 4

Фото 5

Фото 6

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию			1,2,3,4,5	Необходимо оборудовать автостоянку и парковку, установить информационные стенды.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**Необходимо оборудовать автостоянку и парковку, установить информационные стенды.**

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**

Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

**2.1. Вход № 1 в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием.	К	Установка стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Площадка имеет достаточный размер в плане для разворота кресла-коляски.	К		
2.4	Дверь (входная)	есть	28	7	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Высота элемента порога превышает 1,4 см.	К, С	Необходимо расширить дверной проём, занизить порог. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	27	8	Тамбур узкий, сложной конфигурации, затруднён поворот инвалидной коляски на 90°	К, С	Необходимо расширить тамбур.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием. Входная площадка имеет размер в плане, достаточный для разворота кресла-коляски Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных	К, С	Требуется монтаж стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием. . Необходимо расширить дверной проём, тамбур, занизить	Капитальный ремонт

				дверей не предусмотрена смотровая панель. Высота элемента порога превышает 1,4 см.		порог. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	
--	--	--	--	--	--	---	--

		
<b>Фото 6</b>	<b>Фото 7</b>	<b>Фото8</b>

### I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ-И (К,С)	27,28	6,7,8	произвести монтаж стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием; необходимо расширить дверной проём, тамбур, занизить порог. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Для посещения инвалидами-колясочниками помещений учреждения, необходимо у входа №1 произвести монтаж стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием; необходимо расширить дверной проём, тамбур, занизить порог. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**

Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор ,холл	есть	1 этаж по мерешение № 6, 41	9, 16	На стенах отсутствуют опорные поручни. Коридоры, переходы, тамбура имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м).	К,О,Г, С,У	Произвести монтаж опорных поручней. Расширить ширину коридоров, переходов. тамбуров	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	46	15	Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Отсутствует дублирующее устройство для подъёма на 2 этаж. Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъёма инвалидов.	К,О,Г, С,У	Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, приобрести телескопический пандус.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет	1, 20	11, 13,	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, ручки вращающегося типа одного цвета с дверью	К	Расширение дверного проема с установкой новой двери. Заменить ручки на контрастные по цвету с дверью. Установить двери нажимного типа.	Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	34	10	Пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м). Танцевальные залы не оборудованы эвакуационным выходом	К,О,Г, С,У	Предусмотреть расширение коридоров, переходов, тамбуров, Эвакуационный выхода на месте окна из помещений танцевальных залов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>На стенах в коридорах, тамбурах, переходах отсутствуют опорные поручни.</p> <p>Коридоры, переходы, тамбура имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м).</p> <p>Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м.</p> <p>Отсутствует дублирующее устройство для подъёма на 2 этаж.</p> <p>Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъёма инвалидов.</p> <p>Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, ручки вращающегося типа одного цвета с дверью.</p> <p>Пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м).</p> <p>Танцевальные залы не оборудованы эвакуационным выходом.</p> <p>Коридор перед дверями танцевального зала узкий, имеет ширину 1.10 см, из-за сложной конфигурации, невозможен поворот инвалидной коляски на 90<sup>0</sup> для въезда танцевальный зал.</p>	К,О,Г, С,У	<p>Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, залах, вестибюле.</p> <p>Расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров и предусмотреть устройство эвакуационного выхода из помещения танцевального зала .</p> <p>Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, приобрести телескопический пандус.</p> <p>Произвести расширение дверного проема с установкой новой двери.</p> <p>Заменить ручки на контрастные по цвету с дверью.</p> <p>Установить двери нажимного типа.</p>	Капитальный ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)	1,6,20,34,41,46	9,10,11,13,15,16	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**В связи с тем, что пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м) необходимо расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров и предусмотреть устройство эвакуационного выхода а из помещений танцевальных залов .**

**Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, переходах, тамбурах. Расширить ширину лестничного марша и произвести монтаж съёмных опорных поручней. Приобрести телескопический пандус. Расширить дверные проёмы с установкой новых дверей нажимного типа.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**

Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,30	12, 14	Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, электрическая розетка на уровне 160 см от пола. Дверной проём имеет ширину 80 см, отсутствует специализированная мебель	С, К, О	Установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверные проёмы в кабинеты	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13, 15, 20	29, 30	Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, Дверной проём имеет ширину 80.	С, К, О	Установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверной проём в музыкальный зал	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В кабинетах, вестибюле, танцевальных залах отсутствуют опорные поручни, крючки для	С, К, О	В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни. Установить крючки	Капитальный ремонт

				костылей, электрическая розетка на уровне 80 см от пола. Дверные проёмы шириной 80 см.		для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверной проём в кабинетах и музыкальном зале	
--	--	--	--	---	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)	1,30	12,14	Капитальный ремонт
Зальная форма обслуживания	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О)	13,15,20	29,30	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Фото 12



Фото 14



Фото 20



Фото 21

**Комментарий к заключению:**

**В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни.**

**Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола.**

**Расширить дверные проёмы в кабинетах и музыкальном зале с установкой новых дверей нажимного типа.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	12,14,29,30	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **не требуется**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **не требуется**

**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**


Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4, 33		<p>Дверной проем имеет ширину 80 см.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова помощника.</p> <p>Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола.</p> <p>Унитаз обычный (не для инвалидов)</p> <p>Из-за особенностей установки унитаза (врезки в систему канализации) подход (подъезд) к унитазу затруднён.</p> <p>Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды и костылей.</p> <p>Отсутствует поворотное зеркало.</p>	К, О, С, У	<p>Расширить дверной проём до 90 см.</p> <p>Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов.</p> <p>Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту.</p> <p>Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/опорными около унитаза и раковины для мытья рук.</p> <p>Повесить поворотное зеркало.</p> <p>Установить крючки для одежды и костылей.</p>	Капитальный ремонт

							Установить кнопку вызова помощника, тактильные указатели, мнемосхему для туалетной комнаты.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Дверной проем имеет ширину 80 см.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова помощника.</p> <p>Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола.</p> <p>Из-за особенностей установки унитаза (врезки в систему канализации) подход (подъезд) к унитазу затруднён.</p> <p>Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды и костылей.</p> <p>Отсутствует поворотное зеркало.</p>	К, О, С, У	<p>Расширить дверной проём до 90 см. Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов.</p> <p>Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту.</p> <p>Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/ опорными около унитаза и раковины для мытья рук.</p> <p>Повесить поворотное зеркало.</p> <p>Установить крючки для одежды и костылей.</p> <p>Установить кнопку вызова помощника, тактильные указатели, мнемосхему для туалетной</p>	

							комнаты. Повесить указатели для умственно отсталых людей	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Вывод по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (Г) ДЧ-И (О, С, У) ДУ-И (К)	4,33	17,18,18(1)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**Возможно в ходе капитального ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для всех категорий инвалидов**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа**

Приморский край, г. Артём, ул. Михайловская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Текст информационных табло, информационных знаков, указателей, планов не дублируется на языке Брайля. Предоставляемая информация не имеет контрастного цвета и выполнена шрифтом менее 7,5 см. Отсутствует мнемосхема на этаже. Отсутствуют указатели путей движения. Отсутствует мнемосхема для туалетной комнаты.	Г, С, У	Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: 1) «панель бегущая строка» 2) «мнемосхемы на этаже» 3) видеоувеличитель электронный ручной 4) «информационные тактильные таблички с азбукой Брайля» 5) «информационные знаки» 6) «информационные табло» 7) «мнемосхема для туалетной комнаты» Разместить указатели для умственно отсталых людей.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства, оповещающие о преградах	С	Размещение звукового маяка с датчиком движения	

6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и в местах получения услуги, на входах	С	Размещение информационно-тактильных знаков, информационно-тактильных табло, тактильные средства в местах движения и получения услуги (мнемосхемы на этаже, информационные тактильные таблички с азбукой Брайля, мнемосхема для туалетной комнаты, тактильная направляющая лента)	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, необходимо дооборудовать комплексными средствами информации и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	Г, С, У	Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: 1) «панель бегущая строка» 2) «мнемосхемы на этаже» 3) видео-увеличитель электронный ручной 4) «информационные тактильные таблички с азбукой Брайля» 5) «информационные знаки» 6) «информационные табло» 7) «мнемосхема для туалетной комнаты» Произвести размещение звукового маяка с	

							датчиком движения, в помещениях с высокими порогами. Разместить указатели для умственно отсталых людей.
--	--	--	--	--	--	--	---

	
Фото 25	Фото 26
	
Фото 27	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,Г) ДУ-И (С,У)		25,26,27	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**При проведение запланированных мероприятий по установке систем информации на объекте она будет доступна для всех категорий инвалидов.**

**Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности на путях движения инвалидов и при получения ими услуги.**